

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ซ่อมรถชุดดินตะขาบ ยี่ห้อ แคทเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ตค ๗๙๘ ระยอง รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๑๘-๕๓-๐๐๐๔
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๑๗,๕๖๑.๐๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบ-เอ็ดบาทสองสตางค์)
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
	เป็นเงิน	๓๑๗,๕๖๑.๐๒ บาท ราคา/หน่วยงาน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดแนบท้าย
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	๕.๑ บริษัท มานะแทรกเตอร์ จำกัด	
	๕.๒ บริษัท จิรยนต์กิจ จำกัด	
	๕.๓ บริษัท ทวีโชค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	๖.๑ นายอนันต์ อรุณสวัสดิ์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	
		รักษาการในตำแหน่ง
		หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
	๖.๒ นายสมารถ หมื่นรักษ วิศวเครื่องกลปฏิบัติการ	
	๖.๓ นายธีระพงษ์ หมดเชื้อ วิศวเครื่องกลปฏิบัติการ	

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถชุดดินตะขาบ ยี่ห้อ แคทเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ตค ๗๙๘ ระบุของ รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๑๘-๕๓-๐๐๐๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑	สลักร้อยที่หุ้บั้งกี ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร	๒ ท่อน	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๒	โอริงกันทรายที่หุ้บั้งกี	๔ เส้น	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๓	บูชสลัฟเร่งที่หุ้บั้งกี	๑ ตัว	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๔	บูชเหล็กใส่ที่ปลายอาร์ม	๒ ตัว	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
๕	ซีลกันจาระบีใส่ที่ปลายอาร์ม	๒ ตัว	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๖	ซีลกันจาระบีใส่ที่ตัวคว่ำหางาย	๔ ตัว	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๗	แผ่นซีมรอง ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร x ๑ นิ้ว	๑๐ แผ่น	๖๕.๐๐	๖๕๐.๐๐
๘	แผ่นซีมรอง ขนาด ๘๐ มิลลิเมตร x ๒ นิ้ว	๑๐ แผ่น	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
๙	แผ่นซีมรอง ขนาด ๗๐ มิลลิเมตร x ๑ นิ้ว	๖ แผ่น	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๑๐	น็อตล็อกสลักบั้งกี + หัวเบิ้ล	๒ ชุด	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๑๑	สปริงเร่งแทรก	๑ เส้น	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐
๑๒	สกรูจับขาล้อนน้ำ - แหวน	๘ ตัว	๙๕.๐๐	๗๖๐.๐๐
๑๓	แกนลูกสูบเร่งแทรก	๒ ตัว	๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
๑๔	ซีลกันฝุ่นปากกระบอกเร่งแทรก	๒ ตัว	๕๘๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐
๑๕	โอริงเร่งแทรก	๔ เส้น	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๑๖	ริงรองเร่งแทรก	๘ ตัว	๒๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐
๑๗	หัวอัดจาระบีเร่งแทรก	๒ หัว	๗๔๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐
๑๘	โอริง + ริงรองที่คอแกน	๒ ชุด	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐
๑๙	สกรูจับขาล็อคตัวเร่งแทรก - แหวน	๔ ตัว	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๒๐	แผ่นแทรกใหม่	๑๐ แผ่น	๑,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ อรุณสวัสดิ์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสามารถ ห่มนริักษ์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธีระพงษ์ หมุดเชื้อ)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ใบประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมรถชุดดินตะขาบ ยี่ห้อ แคทเตอร์พิลลาร์ ทะเบียน ตค ๗๙๘ ระบุของ รหัสครุภัณฑ์ กข.๐๑๘-๕๓-๐๐๐๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๒๑	ล้อยางใหม่	๒ ลูก	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	สลัก มาสเตอร์	๑ ชุด	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐
๒๓	บูช มาสเตอร์	๑ ตัว	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐
๒๔	แหวนหนารองหน้าข้อโซ่	๒ ตัว	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐
๒๕	บูช - สลัก แทรคโซ่	๔๔ ชุด	๕๘๐.๐๐	๒๕,๕๒๐.๐๐
๒๖	แหวนบางรองบูช	๑๗๖ ตัว	๑๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐
๒๗	สกรูจับแผ่นแทรค	๑๐๒ ตัว	๔๘.๐๐	๔,๘๙๖.๐๐
๒๘	กล่องควบคุม	๑ ลูก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๙	ซ่อมบั๊กกี้	๑ ลูก	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐
๓๐	เปลี่ยนบูช - สลักโซ่	๑ ข้าง	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
	ค่าแรง			๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงิน				๒๙๖,๗๘๖.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๐,๗๗๕.๐๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๑๗,๕๖๑.๐๒
ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)				

ระยะเวลาในการส่งมอบงาน

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ อรุณสวัสดิ์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสามารถ หมั่นรักษ์)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธีระพงษ์ หมุดเชื้อ)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ