


รายละเอียดแนบท้าย
จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) และ พัดลมไอน้ำ
สะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ราคา(บาท)ต่อหน่วย	รวม (บาท)
	กล้องวงจรปิด			
๑	ซ่อมชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณรับส่งภาพแบบบาลัน ระบบกล้องวงจรปิด ชนิด ๑/๓" Len ๒.๘ - ๑๒ mm.IR Cut Filter ๓ Axis Operation,OSD รหัสพัสดุ กผ. ๔๙๓-๖๐-๐๓๒๖	๑ ชุด	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๙๓-๖๐-๐๓๒๗	๑ ชุด	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๙๓-๖๐-๐๓๓๘	๑ ชุด	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
	รหัสพัสดุ .กผ. ๔๙๓-๖๐-๐๓๓๙	๑ ชุด	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
๒	ซ่อม HDD ฮาร์ดดิสก์ สำหรับบันทึกข้อมูลแบบ STAI ๔ TB รหัสพัสดุ กผ. ๔๑๖-๖๐-๕๑๐๙	๑ ชุด	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐
๓	ค่าบริการซ่อม CCTV CAMERA กล้องวงจรปิด	๑ งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	พัดลมไอน้ำ			
๔	- ซ่อมอะไหล่และพันมอเตอร์ใหม่	๑ ชุด	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๓			
๕	- ซ่อมอะไหล่และพันมอเตอร์ใหม่	๑ ชุด	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๔			
๖	- ซ่อมอะไหล่	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๕			
๗	- ซ่อมอะไหล่	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๖			
๘	- ซ่อมอะไหล่	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๗			
๙	- ซ่อมอะไหล่	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๘			

ลำดับ	รายละเอียด	หน่วย	ราคา(บาท)ต่อหน่วย	รวม (บาท)
๑๐	- ซ่อมอะไหล่	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐
	- ซ่อมระบบไฟและสายไฟใหม่	๑ ชุด	๔,๗๘๖.๗๘	๔,๗๘๖.๗๘
	รหัสพัสดุ กผ. ๔๓๒-๕๖-๐๓๑๙			
๑๑	- ค่าบริการพัดลมไอน้ำ	๑ งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมราคา				๒๘๓,๗๐๗.๔๖
V.A.T.๗%				๑๘,๔๕๙.๕๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๘๒,๑๖๖.๙๘



(นางลัดดาวัลย์ ขาโธสง)
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ