

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น ๙ และชั้น ๑๑ ของอาคาร อบจ.ระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๗,๓๓๑.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน..... ๓๖๗,๓๓๑.- บาท... ราคา/หน่วย (ถ้ามี) รายละเอียดแนบท้าย.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เอ็นเอส.แอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด.....
 - ๔.๒ บริษัท ทรัพย์เอ็นแอร์ เซอร์วิส จำกัด.....
 - ๔.๓ บริษัท เอส.ซี.ที.เซอร์วิส จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายกิริติ นันทนาวัฒน์..... นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.....
 - ๕.๒ นายอิทธิพล ปรีชายศ..... เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....
 - ๕.๓ นายธนวัช เจริญพงษ์..... ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า.....

**คุณลักษณะและราคากลางการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น ๙ และชั้น ๑๑
ของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี้**

๑. ค่าตัดระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ และ ๙/๒ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท
๒. ค่าตรวจเช็ครอยรั่วในท่อน้ำยาของคอยล์ร้อน CDU โดยการอัดไนโตรเจนเข้าท่อน้ำยา เพื่อเช็คหารอยรั่ว ชั้น ๙/๑ และ ๙/๒ จำนวน ๒ งาน ๆ ละ ๑๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๒๗,๐๐๐.- บาท
๓. ค่าซ่อมรั่วของท่อน้ำยาและตรวจเช็คทำความสะอาดท่อส่งน้ำยาจากคอยล์ร้อน CDU ถึงคอยล์เย็น FCU เครื่องปรับอากาศ AHU ชั้น ๙/๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๗๙,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๗๙,๕๐๐.- บาท
๔. ค่าตรวจเช็คระบบการทำงานของแอดเดรสคอยล์ร้อน CDU และการทำสุญญากาศในระบบ (แว็คคัม) เครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ และ ๙/๒ จำนวน ๒ งาน ๆ ละ ๑๖,๙๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓๓,๘๐๐.- บาท
๕. ค่าเติมน้ำยาแอร์ R๔๑๐-A เครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ และ ๙/๒ จำนวน ๑๗ ถัง ๆ ละ ๕,๓๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙๐,๑๐๐.- บาท
๖. ค่าเปลี่ยนสายเซ็นเซอร์น้ำแข็งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓,๙๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๙๕๐.- บาท
๗. ค่าเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๙,๐๐๐.- บาท
๘. ค่าเปลี่ยนใบพัดลมเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๗,๐๐๐.- บาท
๙. ค่าเปลี่ยนแม็กเนติกส์เครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙/๑ จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ ๔,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๔,๕๐๐.- บาท
๑๐. ค่าซ่อมรั่วของท่อน้ำยาและตรวจเช็คทำความสะอาดท่อส่งน้ำยาจากคอยล์ร้อน CDU ถึงคอยล์เย็น FCU เครื่องปรับอากาศชั้น ๙/๒ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๒๒,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๒๒,๕๐๐.- บาท
๑๑. ค่าทดสอบเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๙ CDU ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๒. ค่าตัดระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๗,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐.- บาท
๑๓. ค่าแรงเปลี่ยน FCU ชั้น ๑๑ จำนวน ๓ งาน ๆ ละ ๖,๕๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๙,๕๐๐.- บาท
๑๔. ค่าเปลี่ยนเซ็นเซอร์เครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๓,๙๕๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๓,๙๕๐.- บาท
๑๕. ค่าทดสอบเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๑ จำนวน ๑ งาน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
๑๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน ๑๕ วัน
๑๗. กำหนดประกันความชำรุดบกพร่อง ๖ เดือน

รวมเป็นเงิน	๓๔๓,๓๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๔,๐๓๑.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๖๗,๓๓๑.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายกิตติ นันทนาวัฒน์)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอิทธิพล ปรีชายศ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธนวัช เจริญพงษ์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า